



Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Központi Laboratóriuma 4032 Debrecen, Benczúr Gyula u.7.

A NAT által NAT-1-1179/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Vizsgálati jegyzőkönyv

1. Beérkezés időpontja: 2014. június 11. Vizsgálatok kezdete: 2014. 06. 11.
2. Minta azonosítója: 3495 / 2014 Jegyzőkönyvszám: 1790/2014
3. Minta jelölése: Water-to-Go víztisztító palack -

4. Megrendelő neve és címe: [REDACTED]
A szervezet kérésére nem publikus, kérjen személyes tájékoztatást: info@watertogo.hu
5. Minta jellege és a mintavétel célja: hálózati víz pontminta

6. Vizsgált komponens	Mért érték	Mérték-egység	Határérték	Alkalmazott szabványok
Bakteriológia vizsgálat				
Coliformszám	0	/100 mL	0	MSZ EN ISO 9308-1:2001
<i>Escherichia coli</i> szám	0	/100 mL	0	MSZ EN ISO 9308-1:2001
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> szám +	120	/100 mL	0	MSZ EN ISO 16266:2008
Enterococcusok száma *	2 000	/100 mL	0	MSZ EN ISO 7899-2:2000
Teleszám 37 °C-on	58 500	/mL		MSZ EN ISO 6222:2000
Teleszám 22 °C-on	58 500	/mL		MSZ EN ISO 6222:2000

7. A "B"-al jelölt vizsgálatok kivételével a fenti komponensek vizsgálata akkreditált.
Nincs jel: A vízminta megfelel a többször módosított 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet határértékeinek.
+ -el jelölt komponens: A vízminta kifogásolt a többször módosított 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet C, E táblázata szerint.
A *-gal jelölt komponens: A vízminta nem felel meg a többször módosított 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet A, B táblázata szerint.

8. A mintavétel akkreditált A mintavétel nem akkreditált
Az iniciált vízminta (többféle baktériummal beoltott steril csapvíz) közvetlenül a palackból lett kiöntve leoltás előtt.
A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak.
A vizsgálati jegyzőkönyv - a laboratórium írásbeli engedélye nélkül - csak teljes terjedelmében másolható.

Debrecen, 2014. június 19.

laboratóriumvezető

DEBRECENI VÍZMŰ Zrt.
Központi Laboratóriuma

mikrobiológiai csoportvezető



Debrecen Waterworks Public Limited Company
Central Laboratory 4032 Debrecen, Benczúr Gyula street 7.
Accredited laboratory by NAT on the number: NATA1A11179/2014

Testing Report

1. Time of arrival: 11. Jun 2014. Start of testing: 11. 06. 2014.

2. Sample No: 3496/2014 Report No: 1790/2014

3. Marking of signal: WaterAtoAGo water filtration bottle A
A

4. Name and address of procurer:
[Redacted]
A szervezet kérésére nem publikus, kérjen személyes tájékoztatást: info@watertogo.hu

5. Nature and order of sample: water, point sample

tested component	measured value	unit	threshold limit	uses standards
Bacteriological testing			0	
Coliform (number)	0	/100mL	0	MSZ EN ISO 9308A1A2001
Escherichia Coli number	0	/100mL	0	MSZ EN ISO 9308A1A2001
Pseudomonas aeruginosa no. +	120	/100mL	0	MSZ EN ISO 16266:2008
Enterococcus number*	21000	/100mL		MSZ EN ISO 7899A2:2000
Number of cultures on 37 Celsius	581500	/mL		MSZ EN ISO 6222:2000
Number of cultures on 32 Celsius	581500	/mL		MSZ EN ISO 6222:2000

7. The "#" marked component are not accredited.
No marked: The sample suits to the threshold limits of the several times modified 201/2001 (X.25) edict's C, E charts.
" + " marked components: the sample challenged according to the several times modified 201/2001 (X.25) edict's C, E charts
" * " marked components: the sample not suited for the threshold limits of the several times modified 201/2001 (X.25) edict's A, B charts

8. Sample is accredited / Sample is not accredited
The initialized water sample (steril tapwater infected by various bacteria) poured from the bottle before cultural.
The result are referring only to the exact sample.
The copy of the testing report is obligated in full, except with the written permission of the laboratory.

Debrecen, 19 Jun 2014

signature of Chief of Laboratory

original purple stamp

signature of Chief of Microbiological Group



Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Központi Laboratóriuma 4032 Debrecen, Benczúr Gyula u.7.

A NAT által NAT-I-1179/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Vizsgálati jegyzőkönyv

1. Beérkezés időpontja: 2014. június 11. Vizsgálatok kezdete: 2014. 06. 11.

2. Minta azonosítója: 3496 / 2014 Jegyzőkönyvszám: 1791/2014

3. Minta jelölése: Water-to-Go víztisztító palack -

4. Megrendelő neve és címe: [REDACTED]

A szervezet kérésére nem publikus, kérjen személyes tájékoztatást: info@watertogo.hu

5. Minta jellege és a mintavétel célja: hálózati víz pontminta

6. Vizsgált komponens	Mért érték	Mérték-egység	Határérték	Alkalmazott szabványok
Bakteriológia vizsgálat				
Coliformszám	0	/100 mL	0	MSZ EN ISO 9308-1:2001
<i>Escherichia coli</i> szám	0	/100 mL	0	MSZ EN ISO 9308-1:2001
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> szám +	4	/100 mL	0	MSZ EN ISO 16266:2008
Enterococcusok száma *	1 000	/100 mL	0	MSZ EN ISO 7899-2:2000
Telepszám 37 °C-on	390	/mL		MSZ EN ISO 6222:2000
Telepszám 22 °C-on	325	/mL		MSZ EN ISO 6222:2000

7. A "#"-al jelölt vizsgálatok kivételével a fenti komponensek vizsgálata akkreditált.
Nincs jel: A vízminta megfelel a többször módosított 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet határértékeinek.
+el jelölt komponens: A vízminta kifogásolt a többször módosított 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet C, E táblázata szerint.
A *-gal jelölt komponens: A vízminta nem felel meg a többször módosított 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet A, B táblázata szerint.

8. A mintavétel akkreditált A mintavétel nem akkreditált
Az inicitált vízminta (többféle baktériummal beoltott steril csapvíz) a víztisztító fejen keresztül lett kiöntve leoltás előtt, így vizsgálva a tisztítás hatékonyságát.
A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak.
A vizsgálati jegyzőkönyv - a laboratórium írásbeli engedélye nélkül - csak teljes terjedelmében másolható.

Debrecen, 2014. június 19.

laboratóriumvezető

DEBRECENI VÍZMŰ Zrt.
Központi Laboratóriuma
0 31

mikrobiológiai csoportvezető



Debrecen Waterworks Public Limited Company
Central Laboratory 4032 Debrecen, Benczúr Gyula street 7.
Accredited laboratory by NAT on the number: NATA1A11179/2014

Testing Report

1. Time of arrival: 11. Jun 2014. Start of testing: 11. 06. 2014.
2. Sample No: **3496/2014** Report No: **1791/2014**
3. Marking of signal: WaterAtoAGo water filtration bottle A
A
4. Name and address of procurer:
[Redacted] A szervezet kérésére nem publikus, kérjen személyes tájékoztatást: info@watertogo.hu

5. Nature and order of sample: water, point sample

tested component	measured value	unit	threshold limit	uses standards
Bacteriological testing			0	
Coliform (number)	0	/100mL	0	MSZ EN ISO 9308A1A2001
Escherichia Coli number	0	/100mL	0	MSZ EN ISO 9308A1A2001
Pseudomonas aeruginosa no. +	4	/100mL	0	MSZ EN ISO 16266:2008
Enterococcus number*	11000	/100mL		MSZ EN ISO 7899A2:2000
Number of cultures on 37 Celsius	390	/mL		MSZ EN ISO 6222:2000
Number of cultures on 32 Celsius	325	/mL		MSZ EN ISO 6222:2000

7. The ""#"" marked component are not accredited.
No marked: The sample suits to the threshold limits of the several times modified 201/2001 (X.25) edict's C, E charts.
"+"" marked components: the sample challenged according to the several times modified 201/2001 (X.25) edict's C, E charts
"""" marked components: the sample not suited for the threshold limits of the several times modified 201/2001 (X.25) edict's A, B charts

8. **Sample is accredited** **Sample is not accredited**
The initialized water sample (steril tapwater infected by various bacterias) poured through the filter to test the efficiency of the system.
The result are referring only to the exact sample.
The copy of the testing report is obligated in full, except with the written permission of the laboratory.

Debrecen, 19 Jun 2014

signature of Chief of Laboratory

original purple stamp

signature of Chief of Microbiological Group



Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Központi Laboratóriuma 4032 Debrecen, Benczúr Gyula u.7.

A NAT által NAT-1-1179/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Vizsgálati jegyzőkönyv

1. Beérkezés időpontja: 2014. június 16. Vizsgálatok kezdete: 2014. 06. 16.
2. Minta azonosítója: **3594 / 2014** Jegyzőkönyvszám: **1793/2014**
3. Minta jelölése: Water-to-Go víz tisztító palack -
4. Megrendelő neve és címe: [REDACTED]
A szervezet kérésére nem publikus, kerjen személyes tájékoztatást: info@watertogo.hu
5. Minta jellege és a mintavétel célja: hálózati víz pontminta

6. Vizsgált komponens	Mért érték	Mértékegység	Határérték	Alkalmazott szabványok
Bakteriológia vizsgálat				
Coliformszám	0	/100 mL	0	MSZ EN ISO 9308-1:2001
<i>Escherichia coli</i> szám	0	/100 mL	0	MSZ EN ISO 9308-1:2001
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> szám +	26	/100 mL	0	MSZ EN ISO 16266:2008
Enterococcusok száma *	5	/100 mL	0	MSZ EN ISO 7899-2:2000
Telepszám 37 °C-on	0	/mL		MSZ EN ISO 6222:2000
Telepszám 22 °C-on	0	/mL		MSZ EN ISO 6222:2000

7. A "#"-al jelölt vizsgálatok kivételével a fenti komponensek vizsgálata akkreditált.
Nincs jel: A vízminta megfelel a többször módosított 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet határértékeinek.
+el jelölt komponens: A vízminta kifogásolt a többször módosított 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet C, E táblázata szerint.
A *-gal jelölt komponens: A vízminta nem felel meg a többször módosított 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet A, B táblázata szerint.

8. A mintavétel akkreditált A mintavétel nem akkreditált
A minta közvetlenül a palackból lett kiöntve leoltás előtt.
A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak.
A vizsgálati jegyzőkönyv - a laboratórium írásbeli engedélye nélkül - csak teljes terjedelmében másolható.

Debrecen, 2014. június 19.

laboratóriumvezető

DEBRECENI VÍZMŰ Zrt.
Központi Laboratóriuma
Q (3.)

mikrobiológiai csoportvezető



Debrecen Waterworks Public Limited Company
Central Laboratory 4032 Debrecen, Benczúr Gyula street 7.
Accredited laboratory by NAT on the number: NATA1A11179/2014

Testing Report

1. Time of arrival: 16. Jun 2014. Start of testing: 16. 06. 2014.
2. Sample No: **3594/2014** Report No: **1793/2014**
3. Marking of signal: WaterAtoAGo water filtration bottle A
A
4. Name and address of procurer:
[Redacted] A szervezet kérésére nem publikus, kérjen személyes tájékoztatást: info@watertogo.hu

5. Nature and order of sample: water, point sample

tested component	measured value	unit	threshold limit	uses standards
Bacteriological testing			0	
Coliform (number)	0	/100mL	0	MSZ EN ISO 9308A1A2001
Escherichia Coli number	0	/100mL	0	MSZ EN ISO 9308A1A2001
Pseudomonas aeruginosa no. +	26	/100mL	0	MSZ EN ISO 16266:2008
Enterococcus number*	5	/100mL		MSZ EN ISO 7899A2:2000
Number of cultures on 37 Celsius	0	/mL		MSZ EN ISO 6222:2000
Number of cultures on 32 Celsius	0	/mL		MSZ EN ISO 6222:2000

7. The "#" marked component are not accredited.
No marked: The sample suits to the threshold limits of the several times modified 201/2001 (X.25) edict's C, E charts.
"+ " marked components: the sample challenged according to the several times modified 201/2001 (X.25) edict's C, E charts
"#" marked components: the sample not suited for the threshold limits of the several times modified 201/2001 (X.25) edict's A, B charts

8. **Sample is accredited** **Sample is not accredited**
The initialized water sample (steril tapwater infected by various bacteria) poured directly from the bottle.
The result are referring only to the exact sample.
The copy of the testing report is obligated in full, except with the written permission of the laboratory.

Debrecen, 19 Jun 2014

signature of Chief of Laboratory

original purple stamp

signature of Chief of Microbiological Group



Debreceni Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Központi Laboratóriuma 4032 Debrecen, Benczúr Gyula u.7.

A NAT által NAT-I-1179/2014 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Vizsgálati jegyzőkönyv

1. Beérkezés időpontja: 2014. június 16. Vizsgálatok kezdete: 2014. 06. 16.
2. Minta azonosítója: 3593 / 2014 Jegyzőkönyvszám: 1792/2014
3. Minta jelölése: Water-to-Go vizesítő palack -

4. Megrendelő neve és címe: [REDACTED]
A szervezet kérésére nem publikus, kérjen személyes tájékoztatást: info@watertogo.hu
5. Minta jellege és a mintavétel célja: hálózati víz pontminta

6. Vizsgált komponens	Mért érték	Mérték-egység	Határérték	Alkalmazott szabványok
Bakteriológia vizsgálat				
Coliformszám	0	/100 mL	0	MSZ EN ISO 9308-1:2001
<i>Escherichia coli</i> szám	0	/100 mL	0	MSZ EN ISO 9308-1:2001
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> szám	0	/100 mL	0	MSZ EN ISO 16266:2008
Enterococcusok száma	0	/100 mL	0	MSZ EN ISO 7899-2:2000
Teleszám 37 °C-on	0	/mL		MSZ EN ISO 6222:2000
Teleszám 22 °C-on	0	/mL		MSZ EN ISO 6222:2000

7. A "#"-al jelölt vizsgálatok kivételével a fenti komponensek vizsgálata akkreditált.
Nincs jel: A vízminta megfelel a többször módosított 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet határértékeinek.
+el jelölt komponens: A vízminta kifogásolt a többször módosított 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet C, E táblázata szerint.
A *-gal jelölt komponens: A vízminta nem felel meg a többször módosított 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet A, B táblázata szerint.

8. A mintavétel akkreditált A mintavétel nem akkreditált
A minta a vizesítő fejen keresztül lett kiontóva leoltás előtt.
A vizsgálati eredmények csak a megvizsgált mintára vonatkoznak.
A vizsgálati jegyzőkönyv - a laboratórium írásbeli engedélye nélkül - csak teljes terjedelmében másolható.

Debrecen, 2014. június 19.

laboratóriumvezető

DEBRECENI VÍZMŰ Zrt
Központi Laboratóriuma

mikrobiológiai csoportvezető



Debrecen Waterworks Public Limited Company
Central Laboratory 4032 Debrecen, Benczúr Gyula street 7.
Accredited laboratory by NAT on the number: NATA1A11179/2014

Testing Report

1. Time of arrival: 16. Jun 2014. Start of testing: 16. 06. 2014.
2. Sample No: **3593/2014** Report No: **1792/2014**
3. Marking of signal: WaterAtoAGo water filtration bottle A
A
4. Name and address of procurer:
[Redacted] A szervezet kérésére nem publikus, kérjen személyes tájékoztatást: info@watertogo.hu

5. Nature and order of sample: water, point sample

tested component	measured value	unit	threshold limit	uses standards
Bacteriological testing			0	
Coliform (number)	0	/100mL	0	MSZ EN ISO 9308A1A2001
Escherichia Coli number	0	/100mL	0	MSZ EN ISO 9308A1A2001
Pseudomonas aeruginosa no.	0	/100mL	0	MSZ EN ISO 16266:2008
Enterococcus number	0	/100mL		MSZ EN ISO 7899A2:2000
Number of cultures on 37 Celsius	0	/mL		MSZ EN ISO 6222:2000
Number of cultures on 32 Celsius	0	/mL		MSZ EN ISO 6222:2000

7. The ""#"" marked component are not accredited.
No marked: The sample suits to the threshold limits of the several times modified 201/2001 (X.25) edict's C, E charts.
"+"" marked components: the sample challenged according to the several times modified 201/2001 (X.25) edict's C, E charts
"" marked components: the sample not suited for the threshold limits of the several times modified 201/2001 (X.25) edict's A, B charts

8. **Sample is accredited** **Sample is not accredited**
The initialized water sample (steril tapwater infected by various bacterias) poured through the filter to test the efficiency of the system.
The result are referring only to the exact sample.
The copy of the testing report is obligated in full, except with the written permission of the laboratory.

Debrecen, 19 Jun 2014

signature of Chief of Laboratory

original purple stamp

signature of Chief of Microbiological Group